



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
 FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
 ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
 DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD
 DE LA FES ZARAGOZA
 08 SEPTIEMBRE 2017**



La sesión dio inicio a las 14:30 horas en la Sala de Cuerpos Colegiados y se desarrolló conforme al siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia
2. Informe del recorrido de las instalaciones de la FES
3. Acciones a seguir por la Comisión Local de Seguridad

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.

- Dr. Vicente Jesús Hernández Abad
- Dra. María Guadalupe Sánchez Villers
- Lic. Sergio Silva Salgado
- QBP. Ma. Virginia González de la Fuente
- Lic. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez
- Lic. Carlos Padilla Tello
- Dra. Mirna García Méndez
- Dra. María Susana González Velázquez
- C.D. Cecilia Mecalco Herrera
- Mtra. Ernestina Morales Ledesma
- C. Gabriela Saavedra
- Lic. José Alberto Hidalgo Arias
- Dr. Francisco Álvarez Herrera
- Dr. Genis Vargas José Francisco
- C.D. Nayeli Cordero Morales
- Dr. Pedro David Adán Díaz
- Dra. Irma Araceli Aburto López
- Dra. Leticia Apiquian Quiroz
- Dra. Gabriela Vázquez Leyva
- Dr. Miguel Ángel García González
- Mtra. Gabriela Valencia Chávez
- Mtro. Pedro Vargas Ávalos
- Mtra. Gloria M. Moreno Baena
- Mtra. Ma. Susana González Velázquez
- Mtra. Julieta Becerra Castellanos
- Mtra. Alejandra Luna García
- Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramírez
- Mtra. Xennifer Paola Arauz Torres
- Ing. Ángel Arturo Ortega González
- C.D. Yolanda L. Gómez Gutiérrez
- Lic. Heriberto Mendoza Juárez
- Lic. Oliver Vigil Varela
- Lic. Elizabeth Olivares Castillo
- Lic. Miguel Ángel Flores Ruíz
- Dra. Martha Sánchez Ramírez

Yolanda L. Gómez Gutiérrez

Elizabeth Olivares Castillo

Martha Sánchez Ramírez

[Other illegible signatures]





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
 FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
 ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
 DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD
 DE LA FES ZARAGOZA
 08 SEPTIEMBRE 2017**



[Handwritten signatures and notes in the top right corner]

- IQ. Dominga Ortiz Bautista *Dominga Ortiz Bautista*
- IQ. César Saúl Velasco Hernández *[Signature]*
- IQ. Aldo Fernando Varela Martínez *[Signature]*
- Mtra. María del Rocío Sánchez Villers *[Signature]*
- C. Francisco Martínez Ortega *[Signature]*
- Lic. Virginia Ávila Bello *[Signature]*

2. Dr. Vicente Hernández Abad informó lo siguiente:

Como parte del protocolo a seguir después del sismo que se registró en la Ciudad de México el día 07 de septiembre del año en curso a las 23:49:18 horas, se realizó recorrido por las instalaciones y se solicitó la Dirección General de Prevención y Protección Civil, personal para que evaluara la situación en la Facultad.

El día de hoy 8 de septiembre del año en curso de las 11:00 a las 14:00 horas, personal de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM realizó peritajes en las instalaciones de Campo I, II y Clínicas Universitarias de Atención a la Salud para valorar si existía algún daño en la infraestructura. No se encontró daño alguno de consideración.

Con base en este peritaje se determinó que las actividades se podían reanudar con normalidad a partir del sábado 9 de septiembre.

Las afectaciones están siendo atendidas de forma inmediata por el departamento de Super Intendencia de Obras de Campus I y el departamento de Mantenimiento de Campus II.

3. Acciones a seguir.

- a. Se establece sesión permanente de la Comisión Local de Seguridad, hasta nuevo aviso.
- b. Las líneas de comunicación de información deberán respetarse de acuerdo a la estructura organizacional.

**DR. VÍCTOR MANUEL MENDOZA NÚÑEZ
 PRESIDENTE**

**DR. VICENTE JESÚS HERNÁNDEZ ABAD
 SECRETARIO EJECUTIVO**



[Vertical handwritten signatures and notes on the left margin]

[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]









UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
 FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
 COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD



AK

OFICIO No. FESZ/CLS/054/2017
 ASUNTO: REPORTE REVISIÓN DE
 INSTALACIONES

DR. VÍCTOR MANUEL MENDOZA NÚÑEZ
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
 LOCAL DE SEGURIDAD

[Handwritten signature]
 12/09/17

Presente.

Como parte de los protocolos a seguir en materia de Seguridad y Protección Civil, a continuación se describe el resultado del recorrido que realizó la Comisión Local de Seguridad con personal de la Dirección General de Prevención y Protección Civil, después del sismo que se registró en la Ciudad de México el día 07 de septiembre del año en curso a las 23:49:18 horas.

Personal de Protección Civil UNAM, después del recorrido informó que estructuralmente todo está bien, ya que la mayoría de los daños son en acabados, asimismo recomienda que para los puentes de unión de los edificios de los Campi y la clínica Universitaria de Atención a la Salud de los Reyes, la Secretaría Administrativa elabore un oficio a la Dirección General de Obras, para que acuda con estructuristas a revisar las instalaciones.

Superintendencia de Obras de Campus I y el Departamento de Mantenimiento de Campus II, esta llevando a cabo trabajos para de forma inmediata para reparar las afectaciones.

Sistema de Video Vigilancia

En las clínicas: Reyes, Edo. De México y Tamaulipas se encuentran sin vídeo, las cámaras Ptz de la entrada.

En Campus I Se encuentran sin vídeo dos cámaras IP

Ya se está realizando la revisión de las mismas.

Campus I

Pasillo Entrada Guelatao
 Hundimiento de adoquín



F.E.S. ZARAGOZA
 MARIBEL
 07 SEP 13 AM 11:45
 ADMINISTRACIÓN
 CAMPUS II
 RECEPCION

F.E.S. ZARAGOZA
 17 SEP 12 20:22
 DIRECCION
 RECEPCION

Recibio Lz
 13/09/17

[Handwritten signature]
 13/09/17



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD



Pasillo Entrada Guelatao, costado L1 (Zacapoaxtla)
Hundimiento adoquín



Explanada

Fuga de Agua enfrente de Biblioteca

Hundimiento Explanada



Fuga de agua enfrente de Edif. Gobierno





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD



Escalinata Explanada




Jardinera enfrente L1



Jardinera entre L1 y A1



Laboratorio 1er piso L1 y L2



Edificios A1-A2

Edif. A1 Pasillo Zacapoaxtla Rampa





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD



Edif. A2
Hundimiento



Puente PB Edf. A1 y A2, desplazamiento



Puente 1er piso Edf. A1 y A2 desplazamiento





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD



Puente 2do piso Edf. A1 y A2



Edificios A3-A4
A3 PB desplazamiento



Jardinera entre A3 y COFIE



Puente separado A3 y A4 PB





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD



Edificios

Biblioteca



Auditorio

A fuera de la entrada



Entrada del Auditorio



Entrada Anexo Auditorio



CETA Pasillo Entrada PB



Estacionamiento CI desplazamiento





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD



CAMPUS II

Después del recorrido de Inmuebles e Instalaciones del Campus Dos junto con personal de Protección Civil, Unidad Jurídica y la Secretaría Técnica de la Secretaría General, se hacen las siguientes observaciones:

Los Edificios no presentan daños estructurales en elementos de carga, aunque sí se aprecian movimientos en los Edificios hacia el lado Sur, los cuales se detectan en los puentes que unen los Núcleos de baños con Edificios de aulas y laboratorios (entre A5 y L3 de 5 a 10 mm, A6 y L4 de hasta 20 mm).

La Subestación eléctrica y la red hidráulica se encuentran trabajando con normalidad, se hicieron recorridos en Laboratorios de docencia y de Investigación y no se detectó fuga alguna, seguiremos al pendiente de esto.

En andadores existen ligeros movimientos de adocreto, los cuales se están atendiendo, en grietas de estacionamiento no se detectó algo diferente a lo ya existente, de igual manera continuamos al pendiente de ello.

En aulas encontramos una abertura en muros, un pizarrón que cayó, los cuales ya se atendieron, unos cristales que requieren el cambio del vinil que lo sujeta al perfil de aluminio (se hará una revisión exhaustiva de cada uno de ellos durante el fin de semana) y dos puertas de los cubículos de tiempo completo dañadas.

En Bioterio hubo ligeras afectaciones en plafones y una columna que se separó alrededor de 8 mm del muro adyacente, sin presentar daño estructural.

Así mismo, se solicitó a las diferentes carreras que cualquier anomalía que detecten en espacios cerrados se haga del conocimiento inmediato de este Departamento.

Al momento son las observaciones registradas y continuamos en recorrido de azoteas y barda perimetral.

Se anexan fotografías que muestran lo antes mencionado.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD



Edificios A5-L3

Puente PB A5 y L3



A5 y L3 1er piso



A5 y L3 1er piso

Cubículos Tiempos Completos con puerta desplazada

Vinil de Soporte de cristal de ventanas desplazados





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD




A5 y L3 1er piso
Desplazamiento de láminas de unión del puente



CLÍNICAS

Clínica Estado de México
Barda que da hacia la primaria



Clínica Reforma
Grietas en el edificio de Gobierno: jefatura y área secretarial, jardinera de la escalera, sanitario y faldón de cafetería (sin foto).
Edificio de clínica solo una grieta en la rampa en el cuarto de máquinas (sin foto).



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD



Clínica Los Reyes

PB Puente entre sala de espera y área clínica

Cuarto de máquinas



Almacén



En las otras clínicas no se reportan daños

Campus III
Tlaxcala

El Campus III Tlaxcala, reporta que por el momento no se registran incidentes tanto en el inmueble, como tuberías de gas y agua.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD



Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2017

DR. VICENTE HERNÁNDEZ ABAD
Secretario de la Comisión Local de Seguridad

VHA/EML/AOG

C.c.p. Lic. Sergio Silva Salgado.- Secretario Administrativo
C.c.p. Ing. Ángel Arturo Ortega González.- Superintendente de Obras
C.c.p. Lic. Dámaso Serrano Álvarez.- Delegado Administrativo Campus II
C. c.p. Mtra. Ernestina Morales Ledesma.- Secretaria Técnica de la Secretaría General