



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

**DIRECCIÓN**

**NOTA INFORMATIVA**



Informe general de revisión estructural de las instalaciones de la  
FES Zaragoza  
19 de septiembre de 2017

Entre las 16:20 y 20:40 horas del día 19 de septiembre de 2017, una brigada del área de Ingeniería Civil de la FES Aragón, en conjunto con la Dirección de la FES Zaragoza y funcionarios de la misma, llevaron a cabo un recorrido por las instalaciones del Campus I y Campus II, con la finalidad de evaluar la existencia de posibles daños de importancia en las estructuras de las diversas edificaciones de esta Facultad.

Como resultado del recorrido, el grupo de ingenieros civiles de la FES Aragón dictaminó, en primera instancia, que no existen daños estructurales en las instalaciones de Campus I y II. Solamente se detectaron afectaciones en las juntas de los puentes de escaleras conectados con edificio, resultado del trabajo de las estructuras generado durante el proceso sísmico.

Por otra parte, tanto en las Clínicas Universitarias de Atención a la Salud, como en el Campus III Tlaxcala, personal de protección civil hizo diversos recorridos, reportando una situación muy similar a la mencionada en el párrafo anterior.

Derivado de lo anterior, se dictamina la viabilidad de uso de los edificios, sin dejar de lado que a la brevedad se lleve a cabo una evaluación geotécnica y estructural más a fondo.

Atentamente  
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"  
México, Cd. Mx., a 19 de septiembre de 2017  
EL DIRECTOR

  
DR. VÍCTOR MANUEL MENDOZA NÚÑEZ



Campus I: Av. Guelatao No. 66, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, Ciudad de México.  
Campus II: Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, Ciudad de México.  
Campus III: Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.

