

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA CAMPUS I , II , III TLAXCALA Y CLINICAS UNIVERSITARIAS DE ATENCIÓN A LA SALUD**

**Comisión Local de Seguridad**

**Comité Interno de Protección Civil**

**Reporte SISMO 19 de Septiembre 2017**

	TIEMPO DE REPLIEGUE	TIEMPO GENERAL DE EVACUACIÓN	NUMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARÓN	NUMERO DE PERSONAS QUE NO PARTICIPARÓN	INCIDENTES REALES	SISTEMA DE ALERTA SISMICA SE ENCUENTRA INSTALADO Y EN OPERACIÓN
<b>Campus I</b>						
BIBLIOTECA	0	01:00"	450	0	0	SI
EDIFICIO A-1	02:00"	02:00"	617	2	0	SI
EDIFICIO DE GOBIERNO	02:00"	02:30"	40	0	0	SI
AUDITORIO	0	00:50"	220	0	0	SI
EDIFICIO A-2	02:00"	02:30"	26	0	0	SI
EDIFICIO COFIE Y CAJA	0	01:00"	111	0	0	SI
EDIFICIO A-3	03:00"	03:00"	263	0	0	SI
EDIFICIO L-2	02:00"	02:30"	334	0	0	SI
EDIFICIO L-1	02:00"	02:30"	248	0	0	SI
EDIFICIO A-4	02:00"	02:30"	300	0	0	SI
EDIFICIO A-7	02:00"	02:31"	428	0	0	SI
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE	0	02:00"	45	0	0	SI
ALMACÉN	0	01:00"	92	0	0	SI
SERVICIOS GENERALES (BODEGA)	0	01:00"	4	0	0	SI
MÓDULO S.G.	0	01:00"	7	0	0	SI
CAFETERÍA	0	01:00"	56	0	0	SI
<b>Sub-total Campus I</b>			3,082	2	0	
<b>Campus II</b>						
EDIFICIO DE GOBIERNO	0	00:55"	40	0	0	SI
ANTIGUO EDIFICIO DE GOBIERNO	0	00:30"	120	0	0	SI
BIBLIOTECA	0	1:00"	115	0	0	SI
EDIFICIO DE TECNOLOGIA	0	00:60"	153	0	0	SI
EDIFICIO DE POSGRADO	0	00:60"	27	0	0	SI
BIOTERIO - AUDITORIO	0	00:50"	72	0	0	SI
COLEOPTEROS	0	00:30"	1	0	0	SI
DELEGACION ADMINISTRATIVA	0	01:10"	14	0	0	SI
EDIFICIO A-5	02:00"	02:30"	200	0	1	SI
EDIFICIO L-3	02:00"	02:30"	200	0	1	SI
UMIEZ	0	01:05"	180	1	0	SI
ACTIVIDADES DEPORTIVAS (GIMNASIO)	0	02:00"	120	0	0	SI
PLANTA PILOTO FARMACEUTICA	0	00:60"	81	0	0	SI
PLANTA DE RESIDUOS	0	00:10"	13	0	0	SI
EDIFICIO A-6	02:00"	02:30"	700	0	1	SI
EDIFICIO L-4	02:00"	02:30"	450	0	1	SI
<b>Sub-total Campus II</b>			2,486	1	4	
	0	00:60"	204	2	0	
<b>Campus III Tlaxcala</b>						
<b>Sub-total Campus III</b>			199	2		NO TIENE
<b>Clínicas Universitarias de Atención a la Salud</b>						
CLINICA LOS REYES	0	1:20"	80	0	0	SI

Escaleras no son suficientes para el desalojo

Urgente definir zonas de menor riesgo y equipo de Alerta Sísmica

CEUR Y CLINICA REFORMA	0	01:20"	205	0	0	SI
CLINICA AURORA	0	00:60"	57	0	0	SI
CLINICA BENITO JUAREZ	02:00"	02:00"	60	0	0	SI
CLINICA ESTADO DE MEXICO	02:00"	02:00"	130	0	1	SI
CLINICA NEZAHUALCOYOTL	0	00:58"	43	0	0	SI
CLINICA TAMAULIPAS	0	02:00"	40	0	0	SI
CLINICA ZARAGOZA	0	01:10"	120	0	0	SI
<b>Sub-total Clínicas</b>			<b>735</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Total General</b>			<b>6,502</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

No cuenta con escalera de emergencia