

## Resumen Macrosimulacro 19 de Septiembre 2019

<b>1 Nombre de la entidad o Dependencia:</b>	Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
<b>2 Nombre de la persona que envía la información:</b>	Mtra. Ernestina Morales Ledesma
<b>3 Cargo de la Persona que envía la Información:</b>	Coordinación de Seguridad y Atención a la comunidad
<b>4 Número de Personas que participan:</b>	7119
<b>5 Número de persona que no participaron:</b>	96
<b>6 Incidentes Reales (Si/No) especificar:</b>	0
<b>7 Observaciones:</b>	a) Escaleras insuficientes en edificios L3, A6 y L4, CI Edo. de México. b) CII Edificio UMIEZ aumentar bocinas de alerta sísmica. c) Debido al incremento de matrícula, el tiempo de evacuación en algunas áreas o edificios no puede ser en 50 segundos por lo que, en la difusión de las medidas se recomendará el repliegue. d) Promover la sensibilización de la comunidad, para su participación en simulacros.

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA**  
**CAMPUS I , II , III TLAXCALA Y CLINICAS UNIVERSITARIAS DE ATENCIÓN A LA SALUD**  
**Comisión Local de Seguridad/Comité Interno de Protección Civil**  
**Datos simulacro realizado el 19 de Septiembre 2019**

	TIEMPO DE REPLIEGUE	TIEMPO GENERAL DE EVACUACIÓN	NUMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARÓN	NUMERO DE PERSONAS QUE NO PARTICIPARÓN	INCIDENTES REALES	SISTEMA DE ALERTA SISMICA SE ENCUENTRA INSTALADO Y EN OPERACIÓN	OBSERVACIONES
<b>Campus I</b>							
EDIFICIO L-1	01:00"	03:20"	84	0	0	SI	
EDIFICIO L-2	00:18"	01:00"	211	3	0	SI	
BIBLIOTECA	00:00"	00:50"	76	0	0	SI	
MÓDULO DE AUTOCAUIDADO	00:00"	01:00"	35	0	0	SI	
MÓDULO S.G.	00:00"	00:40"	35	0	0	SI	
AUDITORIO	00:00"	00:30"	50	4	0	SI	
EDIFICIO A-1	01:40"	05:00"	690	0	0	SI	
EDIFICIO A-2	01:00"	07:00"	284	0	0	SI	
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA EL APRENDIZAJE	00:00"	00:50"	22	0	0	SI	
GOBIERNO	00:00"	37:00"	87	0	0	SI	
EDIFICIO COFIE Y CAJA	01:00"	02:00"	35	0	0	SI	
ALMACÉN	00:00"	50:00"	110	0	0	SI	
EDIFICIO A-3	01:00"	03:00"	305	0	0	SI	
EDIFICIO A-4	00:30"	02:05"	200	78	0	SI	
SERVICIOS GENERALES (BODEGA)	00:00"	00:40"	5	0	0	SI	
EDIFICIO A-7	01:00"	10:00"	352	0	0	SI	
CAFETERÍA	00:00"	00:50"	14	0	0	SI	
<b>Sub-total Campus I</b>			<b>2,595</b>	<b>85</b>	<b>0</b>		
<b>Campus II</b>							
EDIFICIO DE GOBIERNO	00:00"	00:35"	40	0	0	SI	
EDIFICIO EDUCACIÓN CONTINUA	01:00"	00:33"	45	0	0	SI	
BIBLIOTECA	00:00"	00:42"	95	0	0	SI	
EDIFICIO DE TECNOLOGIA	01:00"	06:00"	150	0	0	SI	
PLANTA PILOTO FARMACEUTICA	00:00"	01:48"	28	0	0	SI	
EDIFICIO DE POSGRADO	00:00"	01:00"	33	0	0	SI	
BIOTERIO - AUDITORIO	00:00"	00:30"	36	0	0	SI	
COLEOPTEROS/MUSEO	00:00"	00:30"	16	0	0	SI	
DELEGACION ADMINISTRATIVA	00:00"	00:30"	16	0	0	SI	
EDIFICIO A-5	01:00"	04:12"	759	0	0	SI	
EDIFICIO L-3	01:00"	00:50"	228	1	0	SI	Escaleras no son suficientes para el desalojo
EDIFICIO A-6	01:00"	03:00"	700	0	0	SI	Escaleras no son suficientes para el desalojo
EDIFICIO L-4	01:00"	03:35"	225	2	0	SI	Escaleras no son suficientes para el desalojo
AULAS PROVISIONALES	01:00"	01:00"	142	0	0	SI	
UMIEZ	01:00"	09:05"	402	5	0	SI	No se escucha el sonido de la alerta sísmica
PLANTA DE RESIDUOS	00:00"	00:30"	6	0	0	SI	
INVERNADERO	00:00"	00:50"	9	0	0	SI	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS (GIMNASIO)	00:00"	00:57"	87	1	0	SI	
<b>Sub-total Campus II</b>			<b>3,017</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		
<b>Campus III Tlaxcala</b>							
<b>Sub-total Campus III</b>	01:00"	05:00	303	0	0	SI	
<b>Clinicas Universitarias de Atención a la Salud</b>							
CLINICA AURORA	00:00"	01:30"	84	0	0	SI	
CLINICA BENITO JUAREZ	00:00"	00:52"	125	2	0	SI	
CLINICA ESTADO DE MEXICO	01:00"	01:02"	190	0	0	SI	No cuenta con escalera de emergencia
CLINICA LOS REYES	00:00"	01:30"	89	0	0	SI	
CLINICA NEZAHUALCOYOTL	00:00"	01:03"	54	0	0	SI	
CEUR Y CLINICA REFORMA	01:00"	02:45"	170	0	0	SI	
CLINICA TAMAULIPAS	01:00"	01:30"	184	0	0	SI	
CLINICA ZARAGOZA	01:00"	01:00"	308	0	0	SI	
<b>Sub-total Clínicas</b>			<b>1,204</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		
<b>Total General</b>			<b>7,119</b>	<b>96</b>	<b>0</b>		